



**Muster:** Fascination D4 / BK

**Gerätekenblatt-Nr.:** 61142.1

**Technische Mitteilung des Musterbetreuers:**

TM D4\_26 vom 21.08.2008

**Betroffenes Luftsportgerät:**

**- Baureihen:**

Alle Ultraleichtflugzeuge D4 / BK mit der DAeC-Gerätekenblatt-Nr. 61142.1

**- Werknummern:**

Alle Ultraleichtflugzeuge D4 / BK mit der DAeC-Gerätekenblatt-Nr. 61142.1

**Betrifft:**

Mögliche Risse in der Wurzelrippe des Seitenleitwerks.

**Maßnahmen:**

1. Prüfung gem. Technischer Mitteilung des Musterbetreuers TM D4\_26 vom 21.08.2008
2. Reparatur gem. Technischer Mitteilung des Musterbetreuers TM D4\_26 vom 21.08.2008

**Termine und Fristen:**

Die Fristen sind gemäß der TM D4\_26 vom 21.08.2008 einzuhalten.

**Bescheinigung:**

Die Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 5 in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem beigefügten Formblatt (siehe Anlage 1 zur LTA 08-009) zu bescheinigen und an das Luftsportgeräte-Büro zu senden.

**Hinweis:**

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, dass es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich, die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

**Rechtsbehelfsbelehrung:**

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

Leiter Luftsportgeräte-Büro  
Frank Einführer

Luftsportgeräte-Büro/ Technik  
Dipl.-Ing. Michael Bätz



**DEUTSCHER AERO CLUB e.V.**

Beauftragter des BMVBS

**LUFTSPORTGERÄTE-BÜRO**

**Lufttüchtigkeitsanweisung**

**LTA-Nr.: LSG 08-009**

Datum der Bekanntgabe: **22.08.2008**

An den

Deutschen Aero Club e.V.  
Luftsportgerätebüro  
Hermann-Blenk-Str. 28

**38108 Braunschweig**

Anlage 1 zur LTA 08-009 – Wurzelrippe des Seitenleitwerks "Fascination D4/BK"

An dem Ultraleichtflugzeug **D – M**\_\_\_\_\_

wurde die LTA-Nr.: LSG 08-009 durchgeführt von:

-----

-----  
Ort Datum Unterschrift/ Stempel

Es wurden keine Mängel festgestellt.

Es wurden folgende Mängel festgestellt / Arbeiten durchgeführt:

-----

-----

-----

-----

Prüfer Klasse 5:

-----  
Ort Datum Unterschrift/ Stempel