



**Muster: Fascination D4/BK**

**Gerätekenblatt-Nr.: 61142.1**

Technische Mitteilung des Musterbetreuers: TM D4/BK-20/07/06

### **Rettungsgeräte-Befestigung**

#### **Betroffene Werknummern:**

Alle

#### **Anlass:**

Nicht befestigte Rettungsgeräteleinen.

#### **Maßnahmen:**

1. Überprüfung der Anschlüsse der Leinen gem. Flug- und Betriebshandbuch
2. Änderungen gemäß der Technischen Mitteilung des Herstellers. (TM D4/BK-20/07/06) durchführen

#### **Termine und Fristen:**

Maßnahme 1: **Vor dem nächsten Start .**

Maßnahme 2: **Bis zur nächsten Jahresnachprüfung, spätestens jedoch bis 31.12.2006**

**Die Maßnahme 1** ist von einer sachkundigen Person durchzuführen. Die Durchführung ist in den Betriebsaufzeichnungen zu dokumentieren.

**Die Maßnahme 2** ist, entsprechend der TM, durch einen vom Hersteller autorisierten Betrieb durchzuführen und in den Betriebsaufzeichnungen sowie auf dem Nachprüfbericht durch einen Prüfer Kl. 5 zu bescheinigen.

#### **Hinweis:**

Gemäß § 14 Abs. (2) der Betriebsordnung für Luftfahrtgerät (LuftBO) darf ein durch die Lufttüchtigkeitsanweisung (LTA) betroffenes Luftfahrtgerät nach dem in der LTA angegebenen Termin außer für Zwecke der Nachprüfung nur in Betrieb genommen werden, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind.

#### Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim DAeC Luftsportgerätebüro, Hermann-Blenk-Str.28, 38108 Braunschweig einzulegen

DAeC Luftsportgerätebüro

R.Hüls